



TILANNE VUONNA 2011

1. Kalliolaituri sortumassa, koska tukirautojen alapäät ovat ruostuneet melkein olemattomiin.
2. Kellulaiturin pontoonit ovat murenemassa, tukirungot ovat myös huonossa kunnossa, kulkusilta on katkennut jo kaksi kertaa, pohjassa olevista painoista ja kettingeistä ei kunto-tietoa, kuntotietoa ei voida saada koska painot syvällä mudassa